

Art. 37 GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA FILETTATI

Gruppo in linea filettati, previsti per la sola sostituzione.



L'attacco motopompa in linea, non è più previsto dalla norma vigente.

Si utilizza solo per interventi di sostituzione.

Forniti in versione filettata, con direzione del flusso da sinistra verso destra, quindi dalla saracinesca alla bocca UNI70 (a richiesta fornibili anche con flusso contrario o verticale).

Dotati di attacco UNI70-UNI804 femmina con girello, tappo maschio filettato UNI810 in polipropilene in modo da poter essere rimosso con chiave unificata come previsto dalla norma UNI 10779. Valvola di sicurezza tarata a 12 bar, scarico automatico antigelo.