



**ZIGGIOTTO**

# **NUOVI GRUPPI DI MANDATA A NORMA UNI 10779:2014**

## Informazioni generali

*Il 6 Novembre 2014 è stata pubblicata ufficialmente la nuova norma UNI 10779:2014: norma che specifica i requisiti minimi costruttivi e prestazionali da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all'alimentazione di apparecchi di erogazione antincendio.*

La Norma presenta diverse novità tra cui spiccano le due seguenti:

Le saracinesche di sezionamento dei gruppi di mandata devono essere conformi alla norma UNI 11443:2012, la quale obbliga alle seguenti disposizioni:

- 1) La valvola deve essere dotata di un sistema di identificazione dello stato di apertura/chiusura, chiaramente visibile ed interpretabile dal personale operante sull'impianto.
- 2) La valvola deve essere bloccabile mediante apposito dispositivo nella posizione di normale funzionamento oppure sorvegliabile mediante dispositivi di controllo a distanza.

L'eventuale dispositivo di drenaggio, in caso di pericolo di gelo deve essere AUTOMATICO.

NOTA: è possibile che in fase di carico da parte di Vigili Del Fuoco o in fase di collaudo, la valvola automatica di drenaggio, in alcune condizioni di pressione, possa drenare piccole quantità d'acqua (del tutto ininfluenti ai fini del buon funzionamento e dell'affidabilità del dispositivo) si raccomanda comunque di convogliare in modo opportuno lo scarico antigelo alla rete di scarico .

Ziggiotto recepisce la nuova normativa e sul nostro catalogo potrete trovare i gruppi di mandata per autopompa completamente conformi.  
schede tecniche, dettagli e voci di capitolato sono disponibili sul nostro sito [www.ziggiotto.it](http://www.ziggiotto.it)  
Per qualsiasi informazione il nostro Ufficio Tecnico è a vostra completa disposizione.